

**SPECIALISTI AL LAVORO**

# STA ENTRANDO NEL VIVO L'OPERAZIONE MURA DOPO IL CROLLO DI UN MESE FA

**SAN GIMIGNANO** (It) Un tratto di 15 metri di mura medievali lungo la camminata ad est della cinta muraria è collassato lo scorso 3 aprile, una profonda ferita che San Gimignano sta lentamente curando. Dopo le fasi di cantierizzazione e di messa in sicurezza dell'area avviate nelle ore immediatamente successive al crollo del tratto di mura in località Porta Pisana, sono iniziate le operazioni più strutturate per la protezione dei tratti di mura rimasti scollegati e per la predisposizione della ricostruzione del tratto crollato. Sul posto, una ditta di edilizia acrobatica con rocciatori specia-



lizzati estiti dalla Soprintendenza di Siena e dal Comune e finanziati con un contributo ministeriale che hanno iniziato ad avvolgere con una rete metallica i due tronconi ri-

masti in piedi.

«L'ambizione di tutti - ha spiegato sul suo profilo social il sindaco **Giacomo Bassi**, che sta seguendo gli interventi in prima persona - è anche quella di voler realizzare un ripristino a tempo di record per poi dare corso al progetto

più ampio, in fase di appalto per oltre 1.100.000 euro, di consolidamento dei restanti tratti di mura e di allestimento in sicurezza della camminata paesaggistica».

Grazie al fatto che la Regione Toscana ha proclamato lo stato d'emergenza, l'operazione è partita celermente, anche se per la cantierizzazione della zona piuttosto impervia sono state necessarie alcune settimane.

In questi giorni proseguono le indagini geologiche in profondità, di pari passo al recupero dei materiali originali caduti dalle mura, che verranno riutilizzati per il paramento e la ricomposizione delle antiche mura, alla ripulitura dell'area e la messa in sicurezza dei tronconi di mura nei due tratti rimasti in piedi dopo il crollo.

